

Utilisation du marchepied pour l'accès aux trappes de carburant du P-2010 F-HSAX

[REX FFAe - ACDCV](#)

Objet:

**Risque de chute
lors de
l'utilisation du
marchepied du
P 2010**

Résumé


Lors de l'utilisation du marchepied stocké dans le compartiment bagages du F-HSAX pour accéder aux trappes carburant situés sur le dessus des ailes, le marchepied s'est replié, entraînant la chute du pilote.

Cause identifiée

Mauvais verrouillage des compas métalliques du marchepied.



Position des compas à l'ouverture



Position des compas verrouillés

Nécessité d'une action manuelle